

※常盤製品は記載されておりません。別途お問い合わせください。

2018年6月1日

メーカー名	型番	数量	◎ RoHS	備考
タムラ製作所	14T04	59	◎	
松下	2SC1573Q	2,000	◎	中止品
ルネサス	2SJ544-E	10	◎	中止品
	2SK2937-E	102	◎	中止品
バーンズ	3296W-1-102LF	40	◎	
	3296W-1-103LF	69	◎	
	3296W-1-104LF	24	◎	
	3296W-1-500LF	40	◎	
	3296W-1-502LF	5	◎	
BI	898-3-R560	75	?	中止品
BIテクノ	BDN-3-102GLF	100	◎	
	BDN-3-103GLF	28	◎	
和泉	BP101S-2	25	◎	
TDK	C4520X7R3D102K	1,000	◎	
村田	CSTLS10M0G56B0	2000	◎	
	CSTLS24M0X51B0	400	◎	
	CSTLS32M0X51B0	400	◎	
	CSTLS6M00G56B0	1000	◎	
	CSTLS8M00G56B0	800	◎	
マルワ	DSTC50TJYR103K	2000	◎	中止品
パナソニック	ECA-1HM470	1,300	◎	
	ECQ-E2104KF	300	◎	
	EFOEC1205T4	4000	◎	中止品
日立	HM6264BLP-10L	191		中止品
BIテクノ	L051S222LF	40	◎	
	L083S102LF	400	◎	
	L083S222LF	60	◎	
TI	LM2575T-5.0/NOPB	5	◎	
	LM2576T-12/NOPB	84	◎	
	LM2576T-ADJ/NOPB	10	◎	
	LM2592HVS-5.0/NOPB	9	◎	
	LM2673T-ADJ/NOPB	20	◎	
	LM2675M-3.3/NOPB	35	◎	
	LM2937ES-3.3/NOPB	42	◎	
	LM2940CS-5.0/NOPB	36	◎	

	LM336Z-5.0/NOPB	52	◎	
	LM358M/NOPB	45	◎	
	LM393M/NOPB	35	◎	
	LM3940IT-3.3/NOPB	5	◎	
	LM78L05ACZ/NOPB	20	◎	
	LM79L05ACZ/NOPB	44	◎	
	LM6482IM/NOPB	75	◎	
	LMV331M5/NOPB	5	◎	
STマイクロ	M27C256B-10F1	17	?	中止品
マイクロチップ	PIC18F4520I/PT	10	◎	
	PIC18F8722I/PT	80	◎	
東芝	TD62003APG	75	◎	中止品
TI	TLC27M2CP	80	◎	
東芝	TLP127(U,F)	100	◎	中止品
東芝	TLP281-4(GB-TP,J,F)	5000	◎	中止品
ニチコン	UVZ1H010MDD	900	◎	
パナソニック	VL-1220/VCK	70	◎	